

環境調査結果のお知らせ

令和7年4月7日9時から野見湾の環境調査を実施しました。

概況

検鏡の結果、魚類に対して有害なプランクトンは確認されませんでした。

海や養殖魚、貝類の状態に不安や変化を感じた時は、良く洗ったペットボトルに海水を汲むなどして、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻
	(m)	(℃)		(mg/L)	
1 防波堤内側 (6m) 【11:25】	0	17.0	32.9	9.2	-
	2	16.8	34.1	9.2	-
	5	16.6	34.2	9.4	-
	10	16.4	34.4	8.8	-
	底層 13.5	16.4	34.5	8.3	-
A ガラク (9m) 【11:13】	0	16.6	34.5	9.1	240
	2	16.5	34.3	9.0	100
	5	16.4	34.4	8.6	70
	10	16.4	34.4	8.4	140
	底層 14	16.4	34.5	8.3	-
2 須崎木材工業団地 前 (3m) 【11:36】	0	17.2	33.4	8.9	-
	2	17.0	33.5	9.1	-
	5	16.8	34.3	9.1	-
	10	16.4	34.3	9.0	-
	底層 14	16.3	34.3	8.4	-
B 勢井 (6m) 【11:48】	0	16.6	34.0	8.6	180
	2	16.6	34.3	8.7	100
	5	16.5	34.3	8.5	180
	10	16.3	34.4	8.2	60
	底層 18	16.4	34.5	7.2	-
C 馬の背 (7m) 【11:56】	0	16.7	34.4	9.0	100
	2	16.6	34.3	8.8	120
	5	16.5	34.3	8.7	140
	10	16.3	34.3	8.9	220
	底層 21.5	16.5	34.6	7.4	-
D 大室戸 (7m) 【10:44】	0	16.6	34.4	9.0	100
	2	16.6	34.3	9.0	120
	5	16.5	34.3	8.8	100
	10	16.4	34.3	8.1	160
	底層 20	16.5	34.6	7.1	-
E 大谷漁港内 (5m) 【12:36】	0	17.0	34.4	9.1	-
	2	16.9	34.3	9.0	-
	5	16.5	34.3	8.9	-
	底層 9	16.4	34.3	9.0	-

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻
	(m)	(℃)		(mg/L)	
F 湾奥ブイ (8m) 【09:59】	0	16.7	34.4	9.1	120
	2	16.6	34.3	9.1	200
	5	16.5	34.3	9.1	160
	10	16.4	34.3	8.9	90
	底層 16	16.3	34.4	7.8	-
3 タンポ (7m) 【10:35】	0	16.7	34.6	9.2	-
	2	16.6	34.3	9.2	-
	5	16.5	34.3	9.0	-
	底層 10	16.4	34.3	8.7	-



1: 防波堤内側

A: ガラク

2: 須崎木材工業団地前

B: 勢井

C: 馬の背

D: 大室戸

E: 大谷漁港内

F: 湾奥ブイ

3: タンポ