

環境調査結果のお知らせ

令和7年4月14日9時から野見湾の環境調査を実施しました。

概況

検鏡の結果、魚類に対して有害なプランクトンは確認されませんでした。

海や養殖魚、貝類の状態に不安や変化を感じた時は、良く洗ったペットボトルに海水を汲むなどして、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻
	(m)	(℃)		(mg/L)	
1 防波堤内側 (3m) 【10:29】	0	15.1	13.7	9.6	-
	2	17.8	33.2	8.6	-
	5	17.9	34.1	8.7	-
	10	17.3	34.4	8.5	-
	底層 14	17.2	34.6	8.5	-
A ガラク (6.5m) 【10:19】	0	17.8	33.8	8.8	-
	2	17.9	34.0	8.7	-
	5	17.5	34.4	8.4	-
	10	17.4	34.6	8.6	-
	底層 14	17.4	34.6	8.6	-
2 須崎木材工業団地 前 (2.3m) 【10:39】	0	16.8	22.4	9.6	-
	2	18.2	33.5	9.6	-
	5	17.8	34.1	8.8	-
	10	17.2	34.3	8.2	-
	底層 13.5	17.1	34.5	8.1	-
B 勢井 (4.7m) 【10:54】	0	17.8	31.7	9.0	-
	2	17.7	33.9	8.8	-
	5	17.7	34.3	8.5	-
	10	17.3	34.4	8.3	-
	底層 17	17.3	34.6	8.4	-
C 馬の背 (5.9m) 【11:01】	0	18.1	33.7	9.0	180
	2	18.1	34.1	9.0	100
	5	17.7	34.3	8.6	140
	10	17.3	34.4	8.7	30
	底層 21	17.3	34.6	8.3	-
D 大室戸 (5.9m) 【10:10】	0	17.6	33.3	8.9	-
	2	18.1	34.1	8.9	-
	5	17.6	34.2	8.8	-
	10	17.2	34.5	8.7	-
	底層 19.5	17.3	34.6	8.4	-
E 大谷漁港内 (4m) 【11:11】	0	17.7	11.8	10.1	-
	2	18.0	33.6	8.9	-
	5	17.7	34.3	8.7	-
	底層 7.5	17.3	34.5	8.1	-

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻
	(m)	(℃)		(mg/L)	
F 湾奥ブイ (5.2m) 【09:49】	0	17.0	32.8	8.9	120
	2	18.2	34.0	8.9	160
	5	17.6	34.3	8.8	160
	10	17.3	34.5	8.7	30
	底層 16	17.2	34.5	8.5	-
3 タンポ (5.6m) 【10:00】	0	17.2	33.6	8.5	-
	2	17.3	33.7	8.6	-
	5	17.4	34.4	8.3	-
	10	17.2	34.5	8.7	-
	底層 13	17.2	34.5	8.5	-



1: 防波堤内側

A: ガラク

2: 須崎木材工業団地前

B: 勢井

C: 馬の背

D: 大室戸

E: 大谷漁港内

F: 湾奥ブイ

3: タンボ